



Z mapy usunięto elementy uzbrojenia podziemnego. Pozostawione elementy stonowię stłde zozospodarowanie płyty Rynku. Nie wkluczo się istnienia innych elementów zozospodarowania. Wszystkie wyniozy skorygowć w terenie przoz uprornioneo geodeię. Montoz urzqdzeń wykonćc minimalizujć kolizję z elementami stółymi Rynku.